PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VILLA DE

TALAVERA DE LA REINA

NIVEL Y GRADO: E	
TIPO DE EDIFICIO:	XVI

MANZANA: (14)	37.49.0	CALLE: 5	Plaza de San Jerónimo NUMERO:
PARCELA: 2		DETERMINACIONES:	Propias

CASA DE CANÓNIGOS

La Casa de Canónigos era una edificación que estuvo vinculada a la Colegial, en la actualidad se encuentra en un deficiente estado de conservación.

En torno a un gran patio irregular se hallan una serie de dependencias, de ellas, la principal cuenta con tres plantas con sus correspondientes arquerías. En los tres casos se tratan de arcos rebajados y, muchos de ellos están cegados con tan sólo una abertura en la parte central del hueco.

En las plantas superiores, en su parte exterior, se aprecian el despiece pintado así como escudos y otros dibujos.

Todo el edificio está construido en ladrillo aunque presenta distintos revestimientos.

En el interior se conservan arcos, muchos de ellos cegados, así como pinturas en tonos ocres y rojos con motivos vegetales y geométricos.

En el sótano existe una galería con bóveda de cañón de ladrillo y diversos tragaluces.

Patología: El estado de conservación es malo necesitando una urgente restauración arqueológica, presenta restos de diversos revestimientos, apreciándose en algunos tramos el ladrillo o el aparejo.
Todas las cubiertas presentan flechas y algunos tramos se encuentran hundidos.
Muchos de los arcos se encuentran total o parcialmente cegados.

Especificaciones: Es urgente la rehabilitación del edificio que se convertirá en hotel. Debe tratarse de una intervención que respete tanto la organización compositiva original del edificio como la disposición de los espacios, aunque deban adaptarse al nuevo uso.
Las pinturas deben restaurarse y los arcos recuperar su forma original eliminando la parte tapiada.



FRENTE PRINCIPAL HACIA EL PATIO

V00676d7421c161367e07ea1cd0a0d1cq

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VILLA DE

TALAVERA DE LA REINA

NIVEL Y GRADO:	E
TIPO DE EDIFICIO:	XVI

MANZANA: (14)	37.49.0	CALLE:	Plaza de San Jerónimo	NUMERO: 5
PARCELA: 2		DETERMINACIONES:	Propias	

CASA DE CANÓNIGOS



INTERIOR Y SÓTANO



V0067607421c161367e07ea1c0a0d1cq

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VILLA DE

TALAVERA DE LA REINA

NIVEL Y GRADO: E	
TIPO DE EDIFICIO:	XVI

MANZANA: (14)	37.49.0	CALLE:	Plaza de San Jerónimo NUMERO: 5
PARCELA: 2		DETERMINACIONES:	Propias

CASA DE CANÓNIGOS





V0067607421c161367e07ea1cd0a0d1cq

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VILLA DE

TALAVERA DE LA REINA

NIVEL Y GRADO: E	
TIPO DE EDIFICIO:	XVI

MANZANA: (14)	37.49.0	CALLE: 5	Plaza de San Jerónimo NUMERO:
PARCELA: 2		DETERMINACIONES:	Propias

CASA DE CANÓNIGOS



DETALLE DE ARCOS Y PINTURAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR

V00676d7421c161367e07ea1cd0a0d1cq

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165



V00676d7421c161367e07ea1cd0a0d1cq

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165