




b00676d74219030349607ea37a02000de



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>



- leyenda DISFUNCIONES**
- Faltas de continuidad en la muralla
 - Faltas de continuidad en el recorrido
 - nivel inferior
 - nivel superior
- leyenda PATOLOGÍAS**
- Necesidad de limpieza y mantenimiento puntual
 - Necesidad de limpieza y mantenimiento superficie
 - Necesidad de remate de fabricas

